

臺中市政府「廉能透明獎」公所廉能類申請表


提 案 機 關	臺中市西屯區公所
單 位 主 管 職 稱 及 姓 名	陳寶雲區長
主 要 辦 理 人 員 及 負 責 工 作	公用課黃清榮課長 公用課林梅月助理員
協 助 辦 理 人 員 及 負 責 工 作	公用課林玄苗課員
透 明 化 措 施 名 稱	鄰里公園維護管理措施
措 施 簡 介	<p>西屯區公所自 105 年度承接代管 1 公頃以下公園綠地管理業務，不但公園綠地維管數量為公所最多外，且因西屯區為人口密度極高的商業化都市，市民對公園綠地之使用率較其他區高出許多，且針對設施維護及清潔品質等要求度也較高，在委辦經費及人員有限情況，建立制度，以期給予市民優良且安全的休閒環境，並有良好的廉潔透明機制，讓市民能充分感受到臺中幸福動起來，以下謹將本所推動<u>鄰里公園維護管理措施</u>簡述如下：</p> <p>一、<u>公開透明</u>：本所全球資訊網架構區廉能透明專區，提供市民檢視本所各項公園綠地抽查巡檢作業，民眾可利用網站公開資料，了解本所公園綠地抽查督導等作業，廉能守護公園綠地維護品質。</p> <p>二、<u>公私協力</u>：結合民間專業人士，不定期邀請專家學者，進行公園綠地現地抽檢督導作業，提供專業改善建議，作為本區公園綠地維護及後續改善專業建議，並作為美樂地計畫設計時意見回饋參考。</p> <p>三、<u>公民參與</u>：結合鄰里環保志工隊，在公所外勤工班人員人力有限情況下，里內環保志工隊協助公園綠地清潔作業，民力無窮，實踐全民參與廉能透明之目標。</p>
興 利 防 弊、 外 部 監 督 價 值 (28%)	<p>西屯區為兼具商業都市及農業區，人口密集，幅員廣闊，公園綠地使用率極高，相對民眾對於各項設施及管理上要求亦高，為了提升公園綠地安全性及使用性，以公開方式提供民眾公園承攬案件及公園綠地抽查督導紀錄，並在提供外勤工班施作公園綠地各項維護時相關作業於公所臉書，使民眾了解公所對於公園綠地維護情形，避免民眾對於區公所維護情況的誤解，也冀希由以下措施達到興利防弊及外部監督價</p>

	<p>值：</p> <p>一、 公園綠地巡檢作業：公所代管公園綠地管理之初，即以三級品管方式進行公園維護管理：</p> <p>(一) 外勤人員及里幹事每月巡檢全數公園綠地各 1 次： 外勤工作人員及里幹事為公園綠地維護的第一線人員，藉由實際執行者及意見回饋接收者每月的巡檢資料，作為公園綠地維護實際作業的交叉比對及資訊回饋。</p> <p>(二) 承辦人員每月抽檢 2 次公園綠地共 8 座： 承辦人員依照外勤人員及里幹事巡檢表作為抽檢依據，並將每次的抽件作業量化作為巡檢表，在公所網站專區每月上傳供民眾閱覽。</p> <p>(三) 公所一級主管每季抽檢 4 座公園： 公所區長、副區長及主任秘書一級主管，每季抽檢 4 座公園，並依照抽檢結果，請相關權責單位改善，110 年起並結合專家學者會同，組程督導小組，對公園內的各項設施進行抽檢，並提供專業性意見，作為公園綠地的改善依據及回饋意見。</p> <p>以上資料上傳於本所網站專區供民眾查詢，讓民眾得以進行外部監督，對於公所的公園管理能更具信心。</p> <p>二、 公園綠地修剪派工資料公開：西屯區鄰里公園綠地分散各處，目前已有 77 處，各處公園綠地的修剪派工案件都是里內市民朋友們關心案件，為了讓民眾可知道里內公園綠地派工的進度，本所為讓業務的資訊公開達廉能透明目標，將公園綠地的派工修剪案件派工資料，主動公開於本所網站專區，透過民眾監督及意見回饋，將派工經費作為最有效率的應用，達到防弊興利的目的。</p>
<p>流程標準化及公開化程度 (28 %)</p>	<p>為民眾了解鄰里公園綠地各項修復時程，本所製作「臺中市西屯區公所公園綠地設施修復標準作業流程圖」讓公園綠地維護修復的標準作業資訊充分透明化、制度化及公開化，本所主動公開各項資訊說明如下：</p> <p>一、 將修復流程圖及時序作業標準上傳至本所網站專區，作為，讓民眾得以了解公園案件修復時序，並讓作業流程標準化，公開透明興利防弊。</p> <p>二、 主動公開派工後各項流程資訊：本所將派工資訊從案件派工通知到施工驗收，相關資料上傳本所網站，供所有民眾參考了解，如有疑義民眾可反映至本所，由專人釋疑。</p>

	三、每日上傳公園綠地維護情況於本所臉書，供民眾了解公園維護現況，如有疑問亦可當日與公所人員連繫了解。																												
系統（或措施） 便捷性、完整性及 安 全 性 (18%)	<p>一、顯著性：相關公開資料於本所網站右上方專區服務/廉能透明專區。</p> <p>二、簡便性：操作方式簡單明瞭，針對不熟悉電腦操作之民眾，提供友善便捷之查詢方式，任何人只需上網，即可隨時掌握。</p> <p>三、完整性：本所代管鄰里公園綠地相關巡檢資料、派工資訊均在網站上呈現，民眾一目瞭然，利於查詢使用。</p> <p>四、安全性：檢視資料為對所有民眾公開，無須留下個資，本所亦勿追蹤來訪用戶 IP 等資訊，並無涉個資問題。</p>																												
民眾使用情形 (18%)	<p>本所代管公園綠地數量為 29 區公所最多，每日均將本所公園綠地維護情形上傳本所臉書，供民眾檢視，資提供今年度截至 6 月份，本所公園綠地臉書則數、民眾按讚及分享數量如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月份</th> <th>臉書數/則</th> <th>按讚數/人次</th> <th>分享數/人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30</td> <td>3,377</td> <td>1,314</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>22</td> <td>2,917</td> <td>1,446</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31</td> <td>3,837</td> <td>2,100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>27</td> <td>3,330</td> <td>1,729</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31</td> <td>3,923</td> <td>1,804</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>29</td> <td>3,312</td> <td>1,562</td> </tr> </tbody> </table>	月份	臉書數/則	按讚數/人次	分享數/人次	1	30	3,377	1,314	2	22	2,917	1,446	3	31	3,837	2,100	4	27	3,330	1,729	5	31	3,923	1,804	6	29	3,312	1,562
月份	臉書數/則	按讚數/人次	分享數/人次																										
1	30	3,377	1,314																										
2	22	2,917	1,446																										
3	31	3,837	2,100																										
4	27	3,330	1,729																										
5	31	3,923	1,804																										
6	29	3,312	1,562																										
創新創意作為 (8%)	<p>一、區公所團隊結合產官學共同辦理公園綠地維護作業，除了以三級品管作為外，也加入專業老師協助督導作業，並且截至目前已有 3 座鄰里公園分別由飯店、建設公司及社區認養。</p> <p>二、本區資料專區，依照派工次序及巡檢月份分開，讓民眾得以易於查詢。</p> <p>三、每日將公園綠地維護情形上傳本所臉書，並經民眾認可按讚及分享。</p> <p>四、因透明資訊分享執行率佳，使得本公所 109 年考評作業於 8 區獲得第一。</p>																												
相 關 附 件	<p>附件 1、臺中市西屯區公園綠地設施修繕標準流程圖。</p> <p>附件 2、公園綠地三級品管相關表單。</p> <p>附件 3、工班進行公園綠地各項維護作業臉書截圖。</p> <p>附件 4、獲獎公文及媒體相關報導。</p>																												
聯 絡 窗 口	<p>姓名：公用課助理員林梅月</p> <p>電話：(04)22556333#503</p> <p>e-mail：may1218@taichung.gov.tw</p>																												

公園綠地設施修繕作業流程

臺中市西屯區公所公園綠地設施修繕標準作業流程圖



公園綠地三級品管相關表單

公園（綠地）清潔及綠美化每週自主管理檢查表（一級品管）

表 1

公園（綠地）名稱：_____ 巡查日期： 年 月 日

巡查項目	項目	重點巡查 期間或頻 率	檢查結果				缺失問題一覽表	
			良 好	待 處	危 險	缺失問題		
環境清潔 及 綠美化	喬木	每週 2 次					1	整株枯死
	灌木	每週 2 次					2	頂部枯死
	草皮	每週 2 次					3	枯枝、枯葉
	地被植物	每週 2 次					4	斷枝
	花台	每週 2 次					5	倒扶
	綠壁	每週 2 次					6	傾斜
	環境清潔	每週 2 次					7	遮擋號誌
	清潔用具	每週 2 次					8	遮擋路燈
	樹頭	每週 2 次					9	病蟲害
	列管入侵植物	每週 2 次					10	側芽
	葛倫桃	每週 2 次					11	支柱腐朽
	木棉	果實及花					12	支柱鬆脫
	掌葉蕨類	果實及花					13	支柱過緊
	美人樹	果實及花					14	草長
	麵包樹	果實					15	土壤流失
	波羅蜜	果實					16	石塊或廢棄物
	海欖果	果實					17	下垂枝
	支撐架						18	違規廣告物
	其他						19	垃圾落葉未清
							20	坑洞
							21	缺水
							22	椰子類枯葉
							23	枝葉侵入民宅
							24	未修剪
							25	未清除
							26	未收置
							27	疑似褐根病
							28	其他

缺失改善辦法及日期：

※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入

單位： _____ 巡查人員： _____ 承辦： _____

公園(綠地)設施每週自主管理檢查表(一級品管)

表1

公園(綠地)名稱: _____ 巡查日期: 年 月 日

巡查項目	項目	檢查結果				缺失問題一覽表	
		良好	待處	危險	缺失問題		
一般設施	水池					1	面層脫落
	路緣石					2	表面生鏽
	廣場鋪面					3	磨損
	步道					4	破裂
	涼亭					5	腐朽
	桌、椅					6	隆突不平
	陰井、排水溝					7	銳利邊緣
	圍燈					8	鬆動
	高燈					9	折斷
	垃圾桶					10	尖刺凸點
	花架					11	有銳角
	木棧道、木平台					12	裂紋
	欄杆					13	脫落
	無障礙設施					14	欠缺潤滑
	車阻					15	變形彎曲
	告示牌					16	損壞
	洗手台					17	移位
	圍牆					18	地坪無防護
	公共藝術					19	零件遺失
	其他設施					20	傾斜
						21	鏽蝕
運動場所	籃球場					22	排水不良
	網球場					23	防護不足
	羽球場					24	塗鴉
	溜冰場					25	斷裂
	排球場					26	裝置不牢
	槌球場					27	焊接不良
	壘球場					28	青苔、黴菌
	其他球場					29	漏水、滲水
※倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。						30	上方流失
						31	鋼筋裸露
						32	設施損壞
缺失改善辦法及日期:							
※填表說明: 請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入							
單位:		巡查人員:		承辦:			

表 1

公園（綠地）遊具及體健設施每週自主管理檢查表（一級品管）

公園（綠地）名稱：_____ 巡查日期： 年 月 日

巡查項目	項目	良好	檢查結果(△：符合、×：危險)								缺失問題一覽表	
			主支柱	連接點	轉軸	握把	外層油漆	繩索	安全區域	告示牌		其他
兒童遊具	攀爬架										1	面層脫落
	平衡木										2	表面生鏽
	組合遊具										3	磨損
	沙坑										4	破裂
	翹翹板										5	腐朽
	搖搖樂										6	隆突不平
	滑梯										7	銳利邊緣
	鞦韆										8	鬆動
	地墊										9	折斷
	其他										10	尖刺凸點
											11	有銳角
成人體健											12	裂紋
	高中低桿										13	脫落
	壓腿器										14	欠缺潤滑
	伸腰伸背器										15	變形彎曲
	三人扭腰器										16	損壞
	腹肌板										17	移位
	雙人漫步機										18	地坪無防護
	豪華大轉輪										19	零件遺失
	豪華腰背按摩器										20	傾斜
	舊式木製體健設施										21	鏽蝕
	舊式金屬製體健設施										22	排水不良
其他										23	防護不足	
※倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。											24	塗鴉
											25	斷裂
											26	裝置不牢
											27	焊接不良
											28	青苔、髒污
											29	告示牌缺漏
											30	軸承磨損
											31	警示線不清
											32	設施損壞
	缺失改善辦法及日期： ※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入											
單位： _____ 巡查人員： _____ 承辦： _____												

公園（綠地）公廁每週自主管理檢查表（一級品管）

公園（綠地）名稱：_____ 巡查日期： 年 月 日

巡查項目	項目	檢查結果							巡查缺失地點、事項
		良好	待修	待補	異味	髒污	堵塞	其他	
硬體設備	照明								
	廁間、隔板								
	坐式、蹲式大便器								
	立式、掛式小便斗								
	兒童小馬桶								
	沖水設備								
	洗手乳								
	無障礙設施								
	嬰兒安全椅、尿布床								
	衛生紙架								
	衛生紙								
	安全警鈴								
	反針孔檢查								
	廁所標示								
	垃圾桶								
	抽風機、風扇								
	掛勾、置物架								
通風									
周邊設備(牆、門、窗、天花板、門鎖)									
洗手設備(洗手台、水龍頭)									
維護檢查記錄	清掃、出勤紀錄表								
	入口處標示打掃人員姓名、維護廠商名稱及管理單位電話								
其他設施	其他								
※倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。									
缺失改善辦法及日期：									
※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入。									
單位： _____ 巡查人員： _____ 承辦： _____									

主管課室承辦每月巡檢表(二級品管)

編號：

巡檢人員	承辦：	巡檢日期	110年	月	日	分
巡查地點						
現場維護人員 (或廠商)						
巡檢項目	內 容	巡 檢 情 形				
1.環境清潔及綠美化	<p>1-1.喬木、灌木、草皮養護狀況是否良好，有無缺株問題。</p> <p>1-2.樹木支架有無鬆脫或需移除。</p> <p>1-3.公園雜樹或民眾私種植栽是否移除。</p> <p>1-4.環境維護(含廁所清潔及兒童遊戲區地墊)是否整潔。垃圾桶是否定期清理。</p> <p>1-5.其他(由各區公所視需求增列)：例如公園高空修剪建議</p>	<p><input type="checkbox"/> 喬木、灌木、草皮養護狀況良好。</p> <p><input type="checkbox"/> 喬木、灌木、草皮養護狀況待改善。 說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 樹木支架無鬆脫或需移除。</p> <p><input type="checkbox"/> 樹木支架鬆脫或需要移除。 說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 公園無雜樹或民眾私種植栽。</p> <p><input type="checkbox"/> 公園雜樹或民眾私種植栽需要移除。 說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 環境維護整體整潔(含廁所清潔及兒童遊戲區地墊)。垃圾桶有定期清理。</p> <p><input type="checkbox"/> 環境維護整體髒亂(含廁所清潔及兒童遊戲區地墊)。垃圾桶無定期清理。 說明：</p>				
2.一般設施	<p>2-1.公園及周邊人行道鋪面、路緣石是否破損。</p> <p>2-2.涼亭、座椅、花架、圍燈、噴灌(掃銷)、水龍頭是否損壞。</p>	<p><input type="checkbox"/> 公園及周邊人行道鋪面、路緣石無破損。</p> <p><input type="checkbox"/> 公園及周邊人行道鋪面、路緣石破損。 說明：</p>				

	<p>2-3. 欄杆、車阻、水溝蓋、告示牌是否損壞。</p> <p>2-4. 其他(由各區公所視需求增列)：</p>	<p><input type="checkbox"/> 涼亭、座椅、花架、圍燈、噴灌(插銷)、水龍頭無損壞。</p> <p><input type="checkbox"/> 涼亭、座椅、花架、圍燈、噴灌(插銷)、水龍頭損壞。</p> <p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 欄杆、車阻、水溝蓋、告示牌無損壞。</p> <p><input type="checkbox"/> 欄杆、車阻、水溝蓋、告示牌損壞。</p> <p>說明：</p>
<p>3. 兒童遊戲區</p>	<p>3-1. 兒童遊具是否有損壞情形。</p> <p>3-2. 兒童遊戲場地墊是否有損壞情形(或沙坑需要補砂)。</p> <p>3-3. 兒童遊戲場是否設有專屬使用須知及注意事項告示牌。</p> <p>3-4. 其他(由各區公所視需求增列)：</p>	<p><input type="checkbox"/> 兒童遊具無損壞情形。</p> <p><input type="checkbox"/> 兒童遊具有損壞情形。</p> <p>說明(請說明損壞類型)：</p> <p><input type="checkbox"/> 兒童遊戲場地墊無損壞情形。</p> <p><input type="checkbox"/> 兒童遊戲場地墊有損壞情形(或沙坑需要補砂)。</p> <p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 兒童遊戲場設有專屬使用須知及注意事項告示牌。</p> <p><input type="checkbox"/> 兒童遊戲場無設有專屬使用須知及注意事項告示牌。</p> <p>說明：</p>
<p>4. 成人體健設施及其他運動場所</p>	<p>4-1. 成人體健設施是否有損壞情形。</p> <p>4-2. 成人體健設施零件是否有鬆脫情形。</p> <p>4-3. 成人體健設施地墊是否有損壞情形情形。</p> <p>4-4. 溜冰場、球場地坪及欄杆是否有損壞情形。</p> <p>4-5. 其他(由各區公所視需求</p>	<p><input type="checkbox"/> 成人體健設施無損壞情形。</p> <p><input type="checkbox"/> 成人體健設施有損壞情形。</p> <p>說明(請說明損壞類型)：</p> <p><input type="checkbox"/> 成人體健設施地墊無損壞情形情形。</p> <p><input type="checkbox"/> 成人體健設施地墊有損壞情形情形。</p> <p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 成人體健設施零件無鬆脫情形。</p> <p><input type="checkbox"/> 成人體健設施零件有鬆脫情形。</p>

	增列：	說明(請說明損壞類型)： <input type="checkbox"/> 溜冰場、球場地坪及欄杆無損壞情形。 <input type="checkbox"/> 溜冰場、球場地坪及欄杆有損壞情形，說明(請說明損壞類型)：
5.公廁或其他公共硬體設備	5-1.公廁設施是否有損壞情形或異味產生。 5-2.其他(由各區公所視需求增列)：例如公廁有無異味產生	<input type="checkbox"/> 公廁硬體設備無破損。 <input type="checkbox"/> 公廁硬體設備有破損，類型如下： <input type="checkbox"/> 照明 <input type="checkbox"/> 廁間、隔板 <input type="checkbox"/> 衛生紙架 <input type="checkbox"/> 坐式、蹲式大便器 <input type="checkbox"/> 沖水設備 <input type="checkbox"/> 立式、掛式小便斗 <input type="checkbox"/> 安全警鈴 <input type="checkbox"/> 廁所標示 <input type="checkbox"/> 洗手設備(洗手台、水龍頭) <input type="checkbox"/> 無障礙設施 <input type="checkbox"/> 抽風機、風扇 <input type="checkbox"/> 周邊設備(牆、門、窗、天花板、門鎖) <input type="checkbox"/> 其他：
6.維護資訊	6-1.公園維護告示牌面(標示維護廠商名稱或維護單位及管理單位電話)是否於年度開始完成更新。 6-2.里長承攬清潔公園資訊(標示里辦公處名稱)是否公告於公園維護告示牌。 6-3.清掃、出勤紀錄表是否正常填寫。	<input type="checkbox"/> 公園維護告示牌面已於年度開始完成更新。 <input type="checkbox"/> 公園維護告示牌面未於年度開始完成更新。 <input type="checkbox"/> 里長承攬清潔公園資訊已公告於公園維護告示牌。 <input type="checkbox"/> 里長承攬清潔公園資訊未公告於公園維護告示牌。 <input type="checkbox"/> 清掃、出勤紀錄表正常填寫。 <input type="checkbox"/> 清掃、出勤紀錄表未正常填寫。 說明：

承辦人：

課長：

備註：

- 1.倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。
- 2.主管課室承辦每月巡檢表應建立巡檢編號(○-1)，以利追蹤控管缺失案件，其中「○」為月份，後續支號則依各承辦當月巡檢紀錄總次數增加(每月至少2次)。
- 3.巡檢不論是否有待改善情形，均請檢附紀錄照片。

110年____月主管課室承辦每月巡檢紀錄照片表

說明：	說明：
說明：	說明：
說明：	說明：
說明：	說明：

機關督導小組每月督導抽查表(三級品管) 編號: _____

督導小組 帶隊長官		督導日期	110年	月	日
抽 查 地 點					
現場維護人員 (或廠商)					
督 導 項 目	內 容	巡 檢 情 形			
1.環境清潔及 綠美化	1-1.喬木、灌木、草皮養護狀況是否良好，有無缺株問題。 1-2.樹木支架有無鬆脫或需移除。 1-3.公園雜樹或民眾私種植栽是否移除。 1-4.環境維護(含廁所清潔及兒童遊戲區地墊)是否整潔。垃圾桶是否定期清理。 1-5.其他(由各區公所視需求增列):	<input type="checkbox"/> 喬木、灌木、草皮養護狀況良好。 <input type="checkbox"/> 喬木、灌木、草皮養護狀況待改善，說明： <input type="checkbox"/> 樹木支架無鬆脫或需移除。 <input type="checkbox"/> 樹木支架鬆脫或需移除，說明： <input type="checkbox"/> 公園無雜樹或民眾私種植栽。 <input type="checkbox"/> 公園雜樹或民眾私種植栽需移除，說明： <input type="checkbox"/> 環境維護整體整潔(含廁所清潔及兒童遊戲區地墊)。垃圾桶有定期清理。 <input type="checkbox"/> 環境維護整體髒亂(含廁所清潔及兒童遊戲區地墊)。垃圾桶無定期清理，說明：			
2.一般設施	2-1.公園及周邊人行道鋪面、路緣石是否破損。 2-2.涼亭、座椅、花架、圍燈、噴灌(掃鏟)、水龍頭是否損壞。 2-3.欄杆、車阻、水溝蓋、告示牌是否損壞。 2-4.其他(由各區公所視需求增列):	<input type="checkbox"/> 公園及周邊人行道鋪面、路緣石無破損。 <input type="checkbox"/> 公園及周邊人行道鋪面、路緣石破損，說明： <input type="checkbox"/> 涼亭、座椅、花架、圍燈、噴灌(掃鏟)、水龍頭無損壞。 <input type="checkbox"/> 涼亭、座椅、花架、圍燈、噴灌(掃鏟)、水龍頭損壞，說明：			

		<input type="checkbox"/> 欄杆、車阻、水溝蓋、告示牌無損壞。 <input type="checkbox"/> 欄杆、車阻、水溝蓋、告示牌損壞。 說明：
3.兒童遊戲區	3-1.兒童遊具是否有損壞情形。 3-2.兒童遊戲場地墊是否有損壞情形(或沙坑需要補砂)。 3-3.兒童遊戲場是否設有專屬使用須知及注意事項告示牌。 3-4.其他(由各區公所視需求增列)：	<input type="checkbox"/> 兒童遊具無損壞情形。 <input type="checkbox"/> 兒童遊具有損壞情形。 說明(請說明損壞類型)： <input type="checkbox"/> 兒童遊戲場地墊無損壞情形。 <input type="checkbox"/> 兒童遊戲場地墊有損壞情形(或沙坑需要補砂)。 說明： <input type="checkbox"/> 兒童遊戲場設有專屬使用須知及注意事項告示牌。 <input type="checkbox"/> 兒童遊戲場無設有專屬使用須知及注意事項告示牌。 說明：
4.成人體健設施及其他運動場所	4-1.成人體健設施是否有損壞情形。 4-2.成人體健設施零件是否有鬆脫情形。 4-3.成人體健設施地墊是否有損壞情形情形。 4-4.溜冰場、球場地坪及欄杆是否有損壞情形。 4-5.其他(由各區公所視需求增列)：	<input type="checkbox"/> 成人體健設施無損壞情形。 <input type="checkbox"/> 成人體健設施有損壞情形。 說明(請說明損壞類型)： <input type="checkbox"/> 成人體健設施零件無鬆脫情形。 <input type="checkbox"/> 成人體健設施零件有鬆脫情形。 說明(請說明損壞類型)： <input type="checkbox"/> 成人體健設施地墊無損壞情形情形。 <input type="checkbox"/> 成人體健設施地墊有損壞情形情形。 說明： <input type="checkbox"/> 溜冰場、球場地坪及欄杆無損壞情形。 <input type="checkbox"/> 溜冰場、球場地坪及欄杆有損壞情形。 說明(請說明損壞類型)：

5.公廁或其他公共硬體設備	<p>5-1.公廁設施是否有損壞情形。</p> <p>5-2.其他(由各區公所視需求增列)：</p>	<p><input type="checkbox"/> 公廁硬體設備無破損。</p> <p><input type="checkbox"/> 公廁硬體設備有破損，類型如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 照明 <input type="checkbox"/> 廁間、隔板 <input type="checkbox"/> 衛生紙架</p> <p><input type="checkbox"/> 坐式、蹲式大便器 <input type="checkbox"/> 沖水設備</p> <p><input type="checkbox"/> 立式、掛式小便斗 <input type="checkbox"/> 安全警鈴</p> <p><input type="checkbox"/> 廁所標示 <input type="checkbox"/> 洗手設備(洗手台、水龍頭)</p> <p><input type="checkbox"/> 無障礙設施 <input type="checkbox"/> 抽風機、風扇</p> <p><input type="checkbox"/> 周邊設備(牆、門、窗、天花板、門鎖)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：</p>
6.維護資訊	<p>6-1.公園維護告示牌面(標示維護廠商名稱或維護單位及管理單位電話)是否於年度開始完成更新。</p> <p>6-2.里長承攬清潔公園資訊(標示里辦公處名稱)是否公告於公園維護告示牌。</p> <p>6-3.清掃、出勤紀錄表是否正常填寫。</p>	<p><input type="checkbox"/> 公園維護告示牌面已於年度開始完成更新。</p> <p><input type="checkbox"/> 公園維護告示牌面未於年度開始完成更新。</p> <p><input type="checkbox"/> 里長承攬清潔公園資訊已公告於公園維護告示牌。</p> <p><input type="checkbox"/> 里長承攬清潔公園資訊未公告於公園維護告示牌。</p> <p><input type="checkbox"/> 清掃、出勤紀錄表正常填寫。</p> <p><input type="checkbox"/> 清掃、出勤紀錄表未正常填寫，說明：</p>
7.其他督導建議事項		

承辦人：

課長：

督導小組：

備註：

- 1.倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。
- 2.機關督導小組每月督導抽查應建立抽查編號(○-1)，以利追蹤控管缺失案件，其中「○」為月份，後續支號則依機關督導小組每月督導總次數增加(每月至少1次)。
- 3.機關督導小組成員至少4人；成員須包含有區長、主秘、其他科室主管(視各區公所業務需求協調擔任)及業務單位主管，每月視業務情況由區長、主秘、其他科室主管其中一人帶隊(也可督導小組全數出席)，會同業務單位科室辦理督導抽查業務。

110年____月機關督導小組每月督導抽查紀錄照片表

說明：	說明：
說明：	說明：
說明：	說明：
說明：	說明：

工班進行公園綠地各項維護作業之臉書

臺中市西屯區公所—和廖慶麟及陳寶雲 ·
由 Kelly Jeai 發佈 · 2天 ·

👏👏👏 專民公園人為垃圾清理維護👏👏
位於西屯路與青海路二段間臺中市政府消防局第六大隊黎明分隊旁的專民公園👏👏👏 #雖為防疫期間👏👏👏 但仍有民眾到公園舒緩身心👏👏 為提供大家乾淨、舒適的公園休憩環境👏👏 工班同仁持續維護公園的清潔👏👏👏 在清除垃圾前👏 依環保規定做好垃圾分類👏 也希望大家一起維護👏👏 丟棄垃圾請依屬性分類放置👏 共同提升我們的生活環境品質👏👏👏 同時提醒大家~少外出、勤洗手、戴口罩囉

#專來里#廖慶麟里長
跟您說囉~
臺..... 查看更多



803 讚及人數 162 互動次數 加強推薦貼文

67 43則留言 29次分享
讚 留言 分享

臺中市西屯區公所—和陳寶雲及吳忠華 ·
由 Kelly Jeai 發佈 · 4小時 ·

👏👏👏 大石公園 下垂枝修剪👏👏👏
位於大石里中平路北側與順平路間的大石公園👏👏👏 工班同仁發現👏👏 喬木2公尺以下有許多下垂枝👏👏 即安排進行修剪👏👏 讓樹勢發育更強健👏👏 也避免下垂枝影響園區視線通透性👏👏 提供大家更舒適的休憩景觀👏👏

#大石里#吳忠華里長
跟您說囉~
臺中市、西屯區重大建設：
#大巨蛋 #大智路打通 #市政路延伸工程 #中央公園 #臺中綠美園 #國際會展中心 #中臺灣電影中心 #科滿愛琴橋 #西大墩節能減碳暨臺西屯區兒童運動中心.....



227 讚及人數 36 互動次數 加強推薦貼文

10 8則留言 6次分享
讚 留言 分享

臺中市西屯區公所—和陳寶雲及賴耀熙 ·
由 Kelly Jeai 發佈 · 3天 ·

👏👏👏 文樞公園 兒童遊戲區增設清洗台👏👏
位於上明街-上明三街口的 #文樞公園👏👏 在公園內設有 沙坑👏👏 讓小朋友能自由設計及發揮創意的畫情玩耍👏👏 為了讓遊玩後的小朋友們能乾乾淨淨的回家👏👏 市府團隊 #養護工程處👏👏 特別規劃設置洗手台👏👏 提供兒童更衛生及舒適的遊戲場域👏👏

#臺中市養護工程處#彭孝凱處長
#上安里#..... 查看更多



964 讚及人數 196 互動次數 加強推薦貼文

102 72則留言 47次分享
讚 留言 分享

臺中市西屯區公所—和廖月及陳寶雲 ·
由 Kelly Jeai 發佈 · 6天 ·

👏👏👏 綠30有樹傾斜，為避免樹倒危險，趕緊移除啦👏👏
工班大哥👏👏👏 發現綠30靠近停車場旁的一棵仙桃樹👏👏👏 風強雨驟後傾倒，於是趕緊持工具鏟除，避免完全倒下造成用路人危險，保障民眾行的安全👏👏👏 讚讚讚👏👏👏

#福中里#廖阿月里長
跟您說囉~
#臺中堅持瘦肉精零檢出..... 查看更多



850 讚及人數 242 互動次數 加強推薦貼文

102 72則留言 47次分享
讚 留言 分享



臺中市西屯區公所—和陳寶雲及彭琴安

由 Kelly Jeai 發佈 · 6月30日上午9:00 ·



🌳🌳河南公園 下垂枝修剪🌳🌳
位於重慶路與內江街口的河南公園🌳公園內喬木下垂枝條
遮到了路口監視器#📷📷本所工班人員👷👷為避免影響交
通事件相關攝影紀錄📸📸立即進行修剪作業👷👷讓公園
的樹木生長🌱🌱不影響道路監視系統的完整紀錄👍👍

#何厝里 #彭琴安里長

👉農林漁牧普查將於5/1~6/3..... 查看更多



822
觸及人數

228
互動次數

加強推廣貼文

👍 94

69則留言 49次分享



臺中市西屯區公所—和何劉美玲及陳寶雲

由 Kelly Jeai 發佈 · 6月29日上午9:00 ·



🌳🌳何厝公園 草皮修剪🌳🌳
位於四川路與何厝街口的何厝公園🌳🌳雨水來囉🌧️~草皮喝了水🌱
一眠大一吋📏📏迅速生長🌱🌱為避免草長~影響民眾遊憩
活動👷👷西屯區公所利用好天氣的空檔立即派工修剪👷👷
👉提供民眾美觀、舒適的遊憩環境👍👍

#何厝里 #何劉美玲里長

👉農林漁牧普查將於5/1~6..... 查看更多



1,225
觸及人數

360
互動次數

加強推廣貼文

👍 110

73則留言 52次分享



臺中市西屯區公所—和陳寶雲及曹豐洋

由 Kelly Jeai 發佈 · 6月26日上午9:00 ·



👷👷大型公園座椅進行清洗作業👷👷
工班大哥👷👷發現公園椅子上沾滿烏兒👶👶的“黃金”，於是辛苦的
提水刷椅子，讓公園的椅子乾乾淨淨公民眾使用👍👍讚讚讚👍👍

#何厝里 #曹豐洋里長

👉農林漁牧普查將於5/1~6/30訪查..... 查看更多



1,076
觸及人數

269
互動次數

加強推廣貼文

👍 你和115人

76則留言 51次分享

👍 讚

💬 留言

👉 分享



臺中市西屯區公所—和鄭文昌及陳寶雲

由 Kelly Jeai 發佈 · 6月24日上午9:00 ·



👷👷西安公園 斷枝清除👷👷
位於上安路與逢甲路口的西安公園👷👷公園外圍人行道上種植的鐵刀
木#因地形因素👷👷強勁風雨🌪️讓脆弱的枝條瞬間腰折👷👷
👷👷本所工班人員接獲訊息👷👷冒著風雨立即進行清除作業👷👷保障
民眾停車及交通安全👍👍

#至善里 #鄭文昌里長

👉農林漁牧普查將於5..... 查看更多



1,011
觸及人數

280
互動次數

加強推廣貼文

👍 114

76則留言 52次分享

👍 讚

💬 留言

👉 分享

109 年度臺中市政府建設局對區公所委辦經費考核優等

檔 號:
保存年限:

臺中市政府建設局 函

地址：407201臺中市西屯區臺灣大道3段99
號惠中樓10樓
承辦人：股長 劉文著
電話：04-22289111分機34402
電子信箱：f28246@taichung.gov.tw

受文者：臺中市西屯區公所

發文日期：中華民國109年9月24日
發文字號：中市建企字第1090039021號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (387100000G_1090039021_ATTACH1.xls、
387100000G_1090039021_ATTACH2.xls)

主旨：檢送本局109年度委辦經費考核結果，詳如說明，請查
照。

說明：

- 一、本局109年度委辦經費考核作業，已於109年8月3日至9月14
日由考核委員進行書面審查及現地勘查辦理完成。
- 二、本次考核評分結果及優缺點建議事項詳如附件，說明如
下：
 - (一)西屯區公所考核結果為優等(90分以上)。
 - (二)北區、大肚區、東勢區、大雅區、西區、和平區、大甲
區、梧棲區、豐原區、大安區、南屯區、太平區、東勢
區、沙鹿區、霧峰區、烏日區、龍井區、北屯區、外埔
區、神岡區等20個區公所考核結果為甲等(80分以上未滿
90分)。
 - (三)后里區、清水區、石岡區、大里區、潭子區、南區、新
社區等7個區公所考核結果為乙等(70分以上未滿80
分)。

公用課 收文：109/09/24



A61090027126 有附件

三、本次考核成績達80分以上者，請區公所依臺中市政府建設局暨所屬二級機關對區公所補助及委辦經費考核計畫第捌點規定，給予相關承辦人員及主管獎勵。

四、本次考核成績未達80分者，請區公所針對建議確實檢討改進，並將缺失檢討情形於文到一個月內送本局備查。

正本：臺中市東區區公所、臺中市西區區公所、臺中市南區區公所、臺中市北區區公所、臺中市西屯區公所、臺中市南屯區公所、臺中市北屯區公所、臺中市豐原區公所、臺中市大里區公所、臺中市太平區公所、臺中市清水區公所、臺中市沙鹿區公所、臺中市大甲區公所、臺中市東勢區公所、臺中市梧棲區公所、臺中市烏日區公所、臺中市神岡區公所、臺中市大肚區公所、臺中市大雅區公所、臺中市后里區公所、臺中市霧峰區公所、臺中市潭子區公所、臺中市龍井區公所、臺中市外埔區公所、臺中市和平區公所、臺中市石岡區公所、臺中市大安區公所、臺中市新社區公所

副本：本局渠副總工程師維仁、本局渠副總工程師國雄、本局道路管理科、本局公園景觀管理科、本局會計室、臺中市養護工程處(路燈養護科)、臺中市養護工程處(山線工程隊)、臺中市養護工程處(海線工程隊)、臺中市養護工程處(屯區工程隊)、臺中市養護工程處(會計室)、本局企劃科

2025/02/24
文
交
換
章

建設局109年度各鄉鎮費原市區考核成績一覽表

序號	區公所	總分	等第	優點及建議事項
1	鹿港	81.17	乙	<p>公園、行道樹、綠地、園道</p> <p>1.經費支用計畫尚符合規定。</p> <p>2.工務執行狀況良好，相關書面資料完整，建議維持。</p> <p>會計</p> <p>1.經抽核西屯區109年度公園綠地單項維護費及公園公園清潔維護費，有訂分期付款及結帳條款。</p> <p>2.公園綠地抽核4件，經費支用及採購作業尚符合規定。</p>
2	北區	87.33	甲	<p>公園、行道樹、綠地、園道</p> <p>1.公園代辦費抽核進度良好，增加後續開口契約的派工及檢驗付款之執行率，缺失改善無中後照片；優點：對工務管理考核資料完整。</p> <p>2.公園內清潔狀況良好，根據草案產生良好，惟出入口車道狹窄，影響暢通進行，應予改善。</p> <p>會計</p> <p>1.抽核相關憑證，經費支用及採購作業尚符合規定。</p>
3	西區	86.33	甲	<p>公園、行道樹、綠地、園道</p> <p>1.缺失改善條件應表轉化列管處理，改善照片應有前、中、後再再進，同方向照片，自工務處有缺1月至5月都有。</p> <p>2.環境整潔，應部分地口維護，建議加強管理維護。</p> <p>會計</p> <p>1.抽核相關憑證，經費支用及採購作業尚符合規定。</p>
4	南屯	83.22	甲	<p>公園、行道樹、綠地、園道</p> <p>1.工務執行狀況良好，相關書面資料完整，建議維持。</p> <p>會計</p> <p>1.抽核109年度南屯區福利社(含公園)和社清潔維護費及代辦公園綠地(含公園、夜)綠美化維護開口契約，有訂分期付款及結帳條款。</p> <p>2.公園綠地抽核3件，經費支用及採購作業尚符合規定。</p> <p>3.建設局代辦經費採委外方式辦理時，廠商進的墊款入市庫之收入機關應為建設局而非公所，建議改正。</p>
5	東區	82.87	甲	<p>公園、行道樹、綠地、園道</p> <p>1.考核資料準備不全，書面資料無法分析整理及以各區呈現，無自主檢查表。</p> <p>會計</p> <p>1.抽核東區109年度面積1公頃以下公園清潔及景觀維護工作契約，有訂分期付款，未訂結帳條款，建議局後可增訂結帳條款。</p> <p>2.公園綠地抽核3件，經費支用及採購作業尚符合規定。</p>

媒體報導三級品管

西屯區公所維護公園品質 陳寶雲區長兩天持續加強督導

6/29/2021 09:22:00 上午

記者孫永忠 \ 臺中報導



為了維護市民使用公園綠地的安全，雖然鋒面尚未散去，西屯區公所陳寶雲區長日前往轄區內的龍泉公園進行抽查並與當地里長交換美濃地計畫公園改善意見，雖然雨勢不小，仍希望能藉由當地使用者的意見，作為提供主管機關對未來公園改善建議的回饋資料。



陳寶雲區長表示，近日大雨，特有樹木斷枝及設施受損災情，為了讓市民朋友能有安全的公園設施，區公所都會定期的針對轄內龍泉公園進行抽檢督導，而美濃地計畫今年改善本市多處公園設施，讓公園綠地成為各年齡大小朋友的遊憩休閒空間，也藉由里長們交換美濃地計畫公園改善後的地方意見，並將地方意見回饋給設計單位，讓未來的公園設施更加貼近市民使用的習慣。



西屯區公所提醒，目前因應三級警戒，公園兒童遊戲設施、成人體健設施及涼亭等，部分設施暫時停止開放使用，請市民朋友注意自身健康安全，如有發燒頭痛等症狀應儘速前往就醫，並可撥打1922諮詢。不論是晴天或雨天，西屯區公所持續進行公園設施巡檢，並於巡檢公園時，期待公園設施改善不斷的調整，提升龍泉休遊場域品質。



